





1. Con el receptor encendido Insertar el pendrive en el receptor con el archivo, previamente descargado desde www.act.22web.net/actualizaciones.html




2. Elegir el archivo que dice Probox siempre .bin




3. Comenzará la actualización (no remover el pendrive, ni apagar el equipo en este proceso)




4. Sigue la actualización (no remover el pendrive, ni apagar el equipo en este proceso) esperar que llegue al 100% luego el equipo se reinicia automáticamente.
5. Retirar el pendrive del equipo.



6. Ir a Instalación búsqueda de Satélite. Nos saldrá esta imagen y colocar los datos que se muestran tal como están en la imagen, luego ir a buscar y apretar ok. (que está en amarillo)





7. Comenzará la búsqueda de canales y radios al llegar al 100% les preguntará si de desean guardar y le dicen que sí. Lugo salir de los menús con el botón exit. Y ya podrá ver los canales sin ningún problema.